Территория с. Марково Пушкинского муниципального района

Статистика					
2007	2008	2009	2010	2011	Оценка риска возникновения ЧС
Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано		

Водонапорная башня
износ оборудования – 50 %
Порядок подачи воды – насосом.

Водонапорная башня
износ оборудования – 50 %
Порядок подачи воды – насосом.

Ул. Колхозная

Ул. Заводская

Ул. Октябрьская

Ул. Школьная

Ул. Набережная

Ул. Садовая

Ул. Озерная

Ул. Заводская

Ул. Лесная

Ул. Полевая

Ул. Солнечная

1250 м

350 м

850 м

450 м

160

150

130

100 м

150 м

30 м

250

20 м

Сведения по объектам ЖКХ
ельского поселения

Наименование объекта	Количество
Котельные (шт.)	1
Тепловые пункты (шт.)	
Водозаборы (шт.)	
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	2
Колодец	нет

Характеристика трубопровода
Длина – 1,5 км
Диаметр – 100 мм
Давление – 3 МПа

Котельная
Тип котла – Нимаш
Количество котлов – 1 шт.
Год ввода – 2015
Износ оборудования – 15 %
Количество двухэтажных зданий – 0.
Социальные объекты – 1 шт.
Промышленные объекты – 0 шт.
Население – 200 чел.

Таблица вызовов

Наименование	Ф.И.О. Должность руководителя	Телефон
ЕДДС	Щербаков Д.А.	2-18-31

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

Наименование формирования (подразделения)	Л/состав, чел.	Техника, ед.
МУ "ПЧ-Пушкино"	10	5

Глава Марковского сельсовета