

# На территории деревни Каюановка Глуховского муниципального района

Статистика		Оценка риска возникновения ЧС	
2007	2008	2009	2010
2011			
Аварийное зарегистрировано	Аварийное зарегистрировано	Зарегистрировано	Зарегистрировано
200	200	200	200

Составляется вероятность возникновения аварийного состояния в связи с износом основных производственных фондов.

**Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения**

Наименование объекта	Количество
Котельные (шт.)	1
Тепловые пункты (шт.)	1
Водозаборы (шт.)	1
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	1
Колодцы	нет

**Характеристика трубопровода**

- Длина — 1,5 км
- Диаметр — 100 мм
- Материал — МНп

**25**

• Водонапорная башня  
износ оборудования — 50%  
Порядок подачи воды — насосом.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС			
Наименование	Ф.И.О. Должность руководителя	Телефон	Л/состав, техника
Формирования и подразделения	Щербаков Д.А.	2-18-31	чел., ед.
МУП «ЖКХ» п. Глухово			16
			5

**Таблица вызовов**